

Spécialité : VOA Mast 2 Acad

## Examen : Pathologie des ponts

1/ كيف تحمي الخرسانة حديد التسليح من الصدأ؟

Comment le béton protège-t-il l'acier de ferrailage contre la corrosion ?

2/ اذكر اهم الأسباب التي تساعد على حدوث صدأ حديد التسليح مع الشرح بإيجاز

Citer les principales causes de la corrosion de l'acier de ferrailage dans le béton (expliquer)

3/ ماذا تعرف عن ظاهرة التفاعل القلوي مع السليكا وكيف يمكن تجنبها؟

Alcalis-silice réaction et comment l'éviter ?

4/ كيف تتكون التشققات في الخرسانة وما هي اهم العوامل المسببة لها؟

Comment se forment les fissures dans le béton et quels sont les principaux facteurs qui les provoquent ?

5/ حدد العمر الزمني (المجال الزمني بالتقريب) لظهور التشققات في الخرسانة الناتجة عن:

Donner l'âge d'apparition des fissures (dans le béton) causées par :

- Alcalis-silice réaction
- Corrosion
- Les conditions de service
- Retrait plastique

6/ اذكر اهم الحالات الباثولوجي لأنواع الجسور التالية:

Quelles sont les principaux cas pathologiques des ponts :

1. Métalliques
  2. Pont en maçonnerie
-

3

الخرسانة - د. محمود إمام

### أ- التفاعل القلوي مع السليكا Alkali - Silica Reaction

حيث تحتوي بعض أنواع الركام على أنواع مختلفة من السليكا النشطة مثل الأوبال والكرستوباليت التي قد تتفاعل كيميائياً مع القلويات الموجودة أصلاً في الأسمنت وغيره مثل أكسيد الصوديوم ( $\text{Na}_2\text{O}$ ) وأكسيد البوتاسيوم ( $\text{K}_2\text{O}$ ). وقد ينتج عن هذه التفاعلات مواد جيلاينية تنتفش عند إمتصاصها للماء مما يؤدي إلى حدوث إجهادات داخلية في الخرسانة قد تسبب تشققها أو تفتتها. وللحد من خطر التفاعل القلوي مع السليكا يمكن إتباع ما يلي:

١- إستعمال أسمنت بورتلاندي يحتوي على نسبة منخفضة من القلويات لا تتجاوز ٠,٦% محسوبة على هيئة أكسيد صوديوم ( $\text{Na}_2\text{O}$ ).


٢- تحديد محتواه من القلويات المكافئة لأكسيد الصوديوم ( $\text{Na}_2\text{O}$ ) في الخلطة الخرسانية بما



### أسباب حدوث صدأ الحديد

عندما يقل الغطاء الخرسانى عن حد معين يصبح السيخ معرضاً للعوامل الجوية ويمكن أن يبدأ الصدأ فى وجود الرطوبة والأكسجين. وحتى مع وجود غطاء خرسانى كاف فإن الصدأ يمكن أن يبدأ عندما تقل قاعدية الخرسانة المحيطة بالأسياخ إلى الحد الذى ينخفض فيه الأس الهيدروجينى إلى ١٠ أو أقل ، ففي هذه الحالة تصبح الطبقة الحامية السلبية غير متزنة وتتكسر مما يجعل التيار الكهربائى يسرى فى السيخ ومن ثم يبدأ الصدأ. وفقد القاعدية يحدث نتيجة لعامل أو أكثر من العوامل الآتية:

- ١- التحول الكربونى للخرسانة فى الغطاء الخرسانى Carbonation.
- ٢- أبخرة أو محاليل حامضية يتعرض لها العضو.
- ٣- تغلغل الكلوريدات فى الخرسانة من المياه المحيطة أو وجودها فى الخلطة الخرسانية أصلاً.
- ٤- وجود شروخ سطحية - لأسباب أخرى غير الصدأ- بعمق يصل إلى أسياخ الحديد وخاصة إذا كانت الشروخ موازية لصلب التسليح.



### كيف تحمي الخرسانة الأسيخ من الصدأ ؟

الحماية التي توفرها الخرسانة للأسيخ ضد الصدأ ذات شقين:

أ- تكون طبقة حماية سلبية (Passive Protection Layer) على سطح الأسيخ

وترجع هذه الحماية إلى أن الخرسانة المحيطة بالأسيخ قاعدية ذات أس هيدروجيني (pH) يتراوح من ١٢ إلى ١٤ وعند هذه القيمة للأس الهيدروجيني فإن التفاعلات الكيميائية التي تحدث على سطح أسيخ التسليح تؤدي إلى ظروف تصبح فيها التفاعلات الكهروكيميائية المؤدية إلى الصدأ غير ممكنة - كما تؤدي هذه التفاعلات إلى تكوين طبقة رقيقة جداً من نواتج الصدأ - مثل أكسيد الحديد  $Fe_2 O_3$  - فتلتصق بسطح السبخ وتمنع حدوث صدأ الحديد - وبذلك تصبح قاعدية الخرسانة المحيطة بأسيخ التسليح هي سبب حماية هذه الأسيخ ، وعملياً فإن هذه الحماية فعالة لمدة طويلة إلا إذا فقدت هذه القاعدية نتيجة أملاح أو أحماض تتغلغل في الخرسانة أو نتيجة للتحويل الكربوني للخرسانة السطحية.

ب- عمل حاجز يمنع وصول الرطوبة والأملاح في الجو المحيط إلى الأسيخ وهذا الحاجز هو الغطاء الخرساني للأسيخ Cover.




Figure I.19 : Age d'apparition de fissures à partir mise en place de béton [11].

5

70